

Erledigt

Bluetooth IOGEAR GBU521W6

Beitrag von „andreas2710“ vom 20. Januar 2017, 22:37

Ja das sind alte Verbindungen. Ich hatte vorher einen anderen BT-Stick, der aber nicht dafür geeignet war den Rechner aus dem Schlaf zu holen. Deshalb der obengenannte der dafür geeignet sein soll. Habe auch schon versucht die Verbindungen via DEBUG zu entfernen. Die tauchen immer wieder auf...komischerweise. Hm?!?!