

## Erledigt Dell Optiplex 760 - Sierra

Beitrag von „MacPeet“ vom 21. Januar 2017, 13:33

Schalte mal im Bios die Serial/Com-Ports aus!

In Deiner config hattest Du eine UUID gesetzt, brauchst Du nicht wenn Inject System ID gesetzt ist. Ferner hatte Deine BoardSerial nur 16 Zeichen und MLB war gar nicht gesetzt.

Das hat jetzt aber nichts mit der DSDT zu tun. Die DSDT läuft ja nun bei vielen Usern mit Optiplex 780 und 760, daher wo setze ich da bei Dir an?

Ohne DSDT kommst Du aber ins System?

Bei meinem 780 bin ich auf Bios A15. Mit welcher Biosversion die 760-User unterwegs sind kann ich gar nicht sagen, jedoch sehr unterschiedlich kann es nicht sein, da sie ja die gleiche DSDT fahren.

Wenn der Rechner ohne DSDT startet, dann könntest Du noch versuchen die Device der HD5450 in die Kexte einzutragen, halt dann ohne DSDT versuchen.

for Graphics:

Edit info.plist and add 0x68F91002

AMD5000Controller.kext

```
<key>IOPCIMatch</key>
```

```
<string>0x68F91002 0x68981002 0x68991002 0x68E01002 0x68E11002 0x68D81002  
0x68C01002 0x68C11002 0x68D91002 0x68B81002 0x68B01002 0x68B11002 0x68A01002  
0x68A11002 </string>
```

AMDRadeonX3000.kext **see section AMD Cedar Graphics Accelerator**

```
<key>IOPCIMatch</key>
```

```
<string>0x68F91002 0x68E01002</string>
```

Framebuffer name is Eulemur, add in Clover config.plist and Inject ATI

In der Grafiksektion in der config.plist kannst Du dann anstatt dem Framebuffer "Shrike" mal den "Eulemur" versuchen. Beides geht, jedoch nur mit Shrike bekommt man auch HDMI-Audio.

Die Originalkexpte aus S/L/E natürlich irgendwo sichern bevor Du die Devices einträgst.

Zwecks Cloverversion, Du warst da schon deutlich höher. Ich bin noch auf 3944, andere noch tiefer. Somit ist die von Dir verwendete Cloverversion zumindest von uns noch ungetestet. Vielleicht mal eine ältere Version drüber ziehen. Vielleicht hilft's ja.