

**Erledigt**

## **HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2**

**Beitrag von „al6042“ vom 22. Januar 2017, 19:30**

Ich denke das es etwas mit den USB-Geraffel zu tun hat, da diese Kameras meisten an dem Bus anhängen.

Kannst du mal bitte die config.plist deiner alten Clover-Geschichte hier nochmal posten?

Ich denke es ist was total popeliges.