

Erledigt

HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von „nightskull“ vom 22. Januar 2017, 19:50

leider kein Erfolg. Die Kamera geht noch nicht.

Was ist an dieser config.plist anders, ich kann auf den ersten Blick kein unterschied erkennen. Sollte an den KextsToPatch Einträge liegen?