

Erledigt

HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von „al6042“ vom 22. Januar 2017, 19:58

Jupp...

hatte dort die Werte für Sierra aktualisiert, war aber nur eine Überlegung.

Hast du einen dedizierten USB-Kext auf deinem System eingerichtet?

Sowas wie USBInjectAll?