

Erledigt

HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von „nightskull“ vom 22. Januar 2017, 20:06

Nicht da ich wüsste, hatte nur diese Kexte die in der 10.12 und dem other Ordner waren. Von Rehabman hatte ich diese Kexte für Bluetooth eingespielt mit dem Kext Utility

<https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-brcmpatchram/downloads>

BrcmFirmwareRepo.kext

BrcmPatchRAM2.kext

So, der Fingerprint Sensor ist down.

Anbei die Bildschirm Kopien des USB mit einem alten Clover