

Erledigt

HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von „nightskull“ vom 23. Januar 2017, 19:40

[@al6042](#),

ich habe mal ein paar Tests gemacht:

mit deiner DSDT.aml hier poste ich sie mal als al6042_DSDT.aml habe ich keine Kamera mehr, dafür gehen aber Touchpad und alle anderen Funktionen.

Dann habe ich meine ursprüngliche DSDT.aml hier gepostet als nightskull_DSDT.aml getestet, mit dem Ergebnis das zwar die Kamera geht aber kein Touchpad mehr, und im Touchpad habe ich plötzlich noch eine kleine Beleuchtung.

Auch bei Starten. bekomme ich ab und zu eine Fehlermeldung und der Pro6470b book startet kurz nach dem Apfellogo neu.

Habe mal die bootlog Datei reingestellt.