

**Erledigt**

## **HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2**

**Beitrag von „nightskull“ vom 23. Januar 2017, 20:28**

Hello wl\_michael,

danke für dein Tipp, werde dies mal testen.

Sobald ich mehr weis melde ich mich wieder. Im Moment läuft gerade das 10.12.3 er Update.  
Habe vor natürlich mit Timemaschine ein Backup gemacht. Bin mal gespannt ob alles geht.

So, habe diesen neuen Kext USBInjectall.kext in den Clover kopiert unter other, die Kamera geht.

Dank an wl\_michael für den Tip. 

Das neue Sierra Update verlief auch ohne Probleme.