

Erledigt

USB2 Devices -> EHCI Routing zu AppleUSBECI

Beitrag von „JoeHidden“ vom 24. Januar 2017, 19:28

Radikaler getestet - ohne Befund 😊

Ich sehe in der ausgelesenen DSST den Eintrag

Code

1. If (LOr (_OSI ("Darwin"), _OSI ("Windows 2009")))
2. {
3. Store (0x0E, OSVR)
4. }

Und die Controller heißen wieder EHC1, EHC2 und XHCI - insofern wurde alles angewendet. Einen Unterschied im Verhalten kann ich nicht feststellen. Ich werde jetzt mal den Patch für Windows 8 Testen und ggf. mal Windows 10.

Nachtrag: Windows 8 bringt auch keine Veränderung. Windows 10 entfällt alt Test, da in der ausgelesenen DSDT kein Eintrag zu "Windows 2015", was laut MS Doku Windows 10 wäre, existiert.