

Erledigt

AMD Phenom II X4 940 und Gigabyte GA-M68M-S2P (OS X Snow Leopard 10.6.3)

Beitrag von „Dominik“ vom 25. Januar 2017, 12:36

Ok diese Sachen sind jetzt geändert !! Nur RAM und Case noch nicht

Moin Jungs!! Ich wollte gerade Sierra auf USB Stick machen über das Programm Diskmaker X. Er zeigt mir nach dem löschen an, den Fehlercode 10006 und schreibt dazu "dmx_workdisk" Ich weiß jetzt nicht ob trotzdem die Daten auf den Stick geschrieben werden. Stick blinkt wohl, aber sehe nicht ob der wirklich schreibt. Hab auch schon mit 1 Neustart probiert und da hat er auch den gleichen Fehler angezeigt!

Wäre schön wenn jemand von euch schon mal den Fehler mit dem Programm hatte und 1 Lösung weiß

Danke!!