

Erledigt

MacOS 10.12.3 - Nvidia GTX 980 wird nicht mehr erkannt

Beitrag von „phramenma“ vom 25. Januar 2017, 12:36

[Zitat von rubenszy](#)

warum die kexte im S\LE Ordner, dafür ist der Clover kext Other Ordner da, das System so clean wie möglich halten dann läuft es auch gut.

Ich bin davon ausgegangen, dass diese nur in SLE funktionieren. Da dies in den Beschreibungen immer angeführt wird.

Kann ich die bedenkenlos ins EFI legen?

Und die ganzen zusätzlichen Inhalte im drivers64UEFI-Ordner, kann ich die bedenkenlos löschen? Die haben sich anscheinend mit der Installation von Sierra eingeschlichen - ich bin gerade einmal die Backups durchgegangen.

Zuvor hatte ich dort nur:

FSInject-64.efi, HFSPlus-64.efi, OsxAptioFix2Drv-64.efi, OsxFatBinaryDrv-64.efi, PartitionDxe-64.efi

Vielen Dank nochmals!