

Erledigt

macOS 10.12 Sierra auf Lenovo T530 Grafik & CPU Probleme

Beitrag von „sksh“ vom 25. Januar 2017, 16:49

Hallo Forum,

Ich habe schon seit längerer Zeit versucht, macOS auf meinem Laptop zu installieren und hatte im ein paar Probleme von denen schon einige in diesem Thread [macOS Sierra auf Lenovo T530 kein Sound](#) mit al6042 behandelt wurden, da es da aber hauptsächlich um Audio-Probleme ging habe ich ein neues Thema erstellt.

Meine Schritte bisher:

Spoiler anzeigen

Jetzt fehlen mir aber die ganzen DSDT Patche für Audio, Grafik, Tastatur Layout usw.

Problembeschreibung mit al's DSDT

Spoiler anzeigen

EDIT: Ich habe jetzt herausgefunden, dass dieses Grafik-Problem nur auftritt, wenn in der DSDT die ig-plattform-ID auf 01660003 gestellt ist, wenn ich das auf die Endung 0004 ändere, funktioniert alles bestens auf dem Hackbook außer hier und da ein paar Kleinigkeiten.

Allerdings wird mit der Endung 0004 im DCPI-Manager bei der Intel HD 4000 nur ein Port angezeigt, was ja bedeuten sollte, dass ich keinen Videoausgang nutzen kann, oder? (bin noch nicht zum Testen gekommen)

Mit der Endung 0003 werden dann 4 Ports angezeigt, das Interne Display ist aber nicht nutzbar.

Weiß jemand, was zu tun ist? Ich bin für jeden Vorschlag offen.

Ist es sinnvoll die DSDT von al zu nutzen, da sich seine Hardware ja in wenigen Dingen (CPU + Grafik) von meiner unterscheidet?

Vielen Dank für die Hilfe bis hierher.

ThinkPad