

VIA VT2020/2021 (Z77X-D3H) mit DSDT Patch

Beitrag von „DerAmino“ vom 25. Januar 2017, 18:05

Habe genau die AppleALC schon herausgepickt und in den entsprechenden Ordner hineingepackt.

Zudem habe ich die von Dir angehängte DSDT mit nur dem ID9 Inject Patch genommen und nach dem Anschalten ersteinmal einen NVRAM-Reset gemacht, damit wirklich die Dateien geladen werden.

Hat leider auch nichts gebracht, selbes Problem, immer noch ein direkter Blackscreen ohne weiteres unternehmen zu können (sprich kein Apple-Logo). Habe die originale AppleHDA verwendet. Kann die gepatchte AppleHDA im Anfangspost da was verändern?

Werde gleich mal meine extrahierte DSD aus MaciASL hier hochladen, um wirklich irgendetwas innerhalb der DSDT auszuschließen.