

Erledigt

Mac Pro 2.1: fehlende AirPort-Karte nachgerüstet

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 27. Januar 2017, 21:07

[Zitat von al6042](#)

....

Die Dell DW1505 würde mir da direkt ins Auge springen.

Die Karte hatte ich schon mal früher für andere Projekte im Visier, aber es wurde immer davon gesprochen, dass es wg. Kompatibilität die 1510 sein müsste. Man blickt kaum noch durch. Von der 1505 habe ich aber noch keine mit 3 Anschlüssen gesichtet und in der Einbauanleitung werden auch nur 1 & 3 herangezogen. Wozu dient Kabel 2?

Außerdem fällt mir im Vergleich zu den Fotos gerade auf, dass meine Anschlüsse keinen Isolierschlauch mehr haben, sondern so rumhängen. Dass da noch nichts passiert ist - das muss geändert werden.