

Erledigt

Nach Clover3994 update funktioniert X99_xcpm nicht mehr

Beitrag von „MacGrummel“ vom 28. Januar 2017, 16:32

Nö, liegt nicht an Dir, [die haben einiges geändert](#), das Allgemeine in der Version r3975, das Spezielle für macOS Sierra 10.12.4 Beta in r3985 und r3994. Griven kann jetzt seine Intel HD 4000 erkennen, aber aus der [Intel HD 530 wird eine HD 7000..](#)