

Erledigt

ML und die Auswurfaste

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. Juli 2012, 21:37

Das ist schon richtig, aber Apple hat niemals vorgesehen Mountain Lion mit unseren Chipsätzen zu betreiben 😊 und da ist die Anbindung an die SouthBridge halt anders als bei den Mac's.

Wo letztlich das Problem liegt habe ich allerdings noch nicht rausgefunden. Das was ich bisher weiss deutet aber alles auf den Chipsatz.