

Erledigt

Sierra-Stick bootet nicht / GA Z170XP-SLI und i7 6700K

Beitrag von „DerRafftNix“ vom 29. Januar 2017, 01:44

Die GraKa hat eigentlich überhaupt keine Probleme gemacht. Aktuell suche ich nur noch nach einer Lösung für meine Bluetooth Karte, die bekomme ich nicht zum laufen.

Es ist eine Kombi-Karte mit Wlan, wobei Wlan problemlos läuft. Sierra sagt einfach Bluetooth nicht verfügbar.

Edit : Auch das Problem mit BT hat sich erledigt. Die Karte scheint einen vollwertigen USB Anschluss (also nicht nur die Spannungsversorgung) zu brauchen. Da ich aber die internen USB-Ports nach Anleitung deaktiviert habe, wurden auch dieser interne Port eben im Bootvorgang abgeschaltet. Mit einem Kabel nach draussen zu einem (aktiven) USB 2.0 Port funktioniert BT wieder einwandfrei.

Also gibt es nun zwei Möglichkeiten - mit Kabel von außen einen USB Anschluss abgreifen oder den internen durch Try&Error wieder mit dem Clover Konfigurator aktivieren.