

Erledigt

Mac Pro 2.1: fehlende AirPort-Karte nachgerüstet

Beitrag von „DaTec“ vom 29. Januar 2017, 09:33

[@LuckyOldMan](#)

einheitlich sehr simpel es ist eine

AirPort Extreme 802.11n MA688Z/A, MA688Z/B # mit dem BCM94321MC Chip