

Erledigt

Mac Pro 2.1: fehlende AirPort-Karte nachgerüstet

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 29. Januar 2017, 12:00

Ich habe jetzt noch ein anderes Bild der 3-Pin-Karte gefunden, die ab 2006 eingesetzt wurde (MacBook /-Pro): Atheros AR5BXB72 (entspricht meinem Link oben)



Ich bestelle die jetzt mal - u. U. passt es ja. 😊