

Erledigt

Sierra-Stick bootet nicht / GA Z170XP-SLI und i7 6700K

Beitrag von „griven“ vom 29. Januar 2017, 13:50

Hum dachte ich es mir doch 😊

Dem Bild auf Amazon nach zu schließen ist auf dem USB Kabel nichts weiter als der Strom belegt demnach sollte es eigentlich auch mit dem USB Header auf dem Board klappen. Prüf mal ob Du nicht ausgerechnet den Port an den Du die Karte intern anhängen möchtest in der config excluded hat denn wenn das der Fall sein sollte liefert der auch keinen Strom.