

Erledigt

## HP Skylake Installation/Probleme/Lösung

**Beitrag von „al6042“ vom 29. Januar 2017, 14:39**

Ich sagte ihm gestern Abend auch, dass man das nicht verallgemeinern sollte.

Ich gehe davon aus, dass es sich tatsächlich "nur" um die HD530 in seinem System handelt.

Es besteht eine große Chance, dass Apple im SKL-Kext einige Funktionen in Sierra gegenüber ElCapitan entfernt/bereinigt hat und dies zum vorliegenden Effekt führt.

[@darkey1991](#) Du darfst auch nicht vergessen, dass die ig-platform-id 0x191b0000 zwar unter ElCap geht, aber auch hier manchmal komische Sachen darstellt, die erst mit einem Neustart wieder gelöst werden.