

## Erledigt azurewave aw-ce123h

Beitrag von „Macuser007“ vom 29. Januar 2017, 16:33

ich habe das Problem mit dem Patch unter mac os sierra 10.12.XX gelöst. es funktioniert ganz gut.

man braucht keine zusätzliche Kexts einfach in config.list einfügen und ein terminal folge satz eingeben und durchlaufen lassen und ein neues start bringt neue Überraschung : WIFI



das wars denn:

```
<dict>
<key>Comment</key>
<string>BCM94352HMB add 0x43b114e4</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Find</key>
<data>
PHN0cmluZz5wY2kxNGU0LDQzYmE8L3N0cmluZz4=
</data>
<key>InfoPlistPatch</key>
<true/>
<key>Name</key>
<string>AirPortBrcm4360</string>
<key>Replace</key>
<data>
PHN0cmluZz5wY2kxNGU0LDQzYjE8L3N0cmluZz4=
</data>
</dict>
```

-----

in terminal :

```
sudo touch /System/Library/Extensions && sudo kextcache -u /
```

das wars wohl 😊👍👍