

Erledigt

HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von „nightskull“ vom 30. Januar 2017, 19:30

Hallo wl_michael,

habe deine DSDT.aml heute Abend getestet, und wie du geschrieben hast auch die USBInjectAll.kext aus dem other Ordner gelöscht.

Ergebnis:

leider immer noch keine Webcam.

Vielleicht hat [@al6042](#) ja noch einen Pfeil im Köcher.

