

Erledigt

HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 30. Januar 2017, 19:38

Echt schade, war sicher das ist das Problem 😊

Kannst du mal ein Bild einstellen ähnlich meinem auf dem man alle USB-Anschlüsse sieht. (mit IORegistryExplorer).