

**Erledigt**

## **HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 30. Januar 2017, 19:38**

Echt schade, war sicher das ist das Problem 😊

Kannst du mal ein Bild einstellen ähnlich meinem auf dem man alle USB-Anschlüsse sieht. ( mit IORegistryExplorer ).