

Erledigt

HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von „nightskull“ vom 31. Januar 2017, 20:53

Hallo Michael,

habe diese neue DSDT getestet:

Keine Webcam

Habe meine neue DSDT getestet:

Habe Webcam (HPT2),

Schau dir mal die Bildschirm Kopien an.

Habe auch nun keine USBInjectAll.kext mehr in Clover.