

**Erledigt**

## **HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 31. Januar 2017, 21:02**

Hallo nightskull,

Dann bist du jetzt richtig unterwegs. Wenn jetzt alle USB-Anschlüsse gehen hast du alles richtig gemacht.

In meiner letzten DSDT.aml habe ich XHC auf XHC1 gepacht. Anscheinend brauchst du XHC\_ welches dann XHC ergibt.

Gruß wl\_michael