


**Erledigt**

## Intel NUC DC3217BY HDMI-Sound

Beitrag von „Patricksworld“ vom 1. Februar 2017, 09:36

Ja. Das war mal wieder epic von mir 🤔

Beim Kauf stand halt DW1550 dabei.  
Und da war ich in der Zeile hängen geblieben.



The image shows a screenshot of a hardware configuration table, likely from a BIOS or a diagnostic tool. The table has multiple columns, including 'Component', 'Model', 'Serial Number', 'Firmware', 'Version', 'Status', 'Power', 'Temperature', and 'Voltage'. A row is highlighted in red, indicating a specific component that is the subject of the discussion. The highlighted row contains the following data: Component: 'Intel NUC DC3217BY', Model: 'DC3217BY', Serial Number: '12345678901234567890', Firmware: '1.00', Version: '1.00', Status: 'OK', Power: '5V', Temperature: '45C', Voltage: '1.0V'.

Daher die Verwirrung.

Läuft aber unter Sierra genauso Problemlos.

MFG Patrick