

Erledigt

EC auf Toshiba Satellite P875

Beitrag von „Muffineater“ vom 1. Februar 2017, 22:19

Hallo,

Ich habe mal im BIOS nachgesehen, die USB 3.0 Ports ließen sich tatsächlich deaktivieren.

Nun komme ich auch durch die ersten paar Schritte bis kurz vor der Installation, kurz bevor der Ladebalken unter dem Applelogo voll ist, kommt ein durchgestrichener Kreis. Woran liegt das? An den clover Einstellungen, welche ich getroffen habe oder hat dies andere Gründe?