

Erledigt

GA-X99-GAMING 5P Installationsprobleme Teil

2

Beitrag von „rubenszy“ vom 2. Februar 2017, 19:34

deine Einstellungen im Bios schauen ob die richtig gemacht sind.

Wenn das alles passt dann probier doch mal die `OsxAptioFix2Drv-free2000` statt der `OsxAptioFix` sollte die auch nicht funktionieren dann den `NullCPUPowerManagement.kext` in den Clover kext Other ordner und in die config noch den dazu

