

AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „theo55“ vom 3. Februar 2017, 17:16

Scheint das selbe oder ähnliches Problem wie bei meinem **Medion Akoya P8610** zu sein. Hat **Realtek ALCX888S-VD** Soundchip und alles, geht **NUR Microeingang nicht** ist scheinbar vertauscht.

Internes Micro geht so nicht... wenn ich aber in die Microfon 3,5 Zoll Buchse ein externes Micro anstecke, dann wird unter Ton in Systemeinstellungen bei "Internen Micro" angezeigt das das externe Micro damit funktioniert. Habe auch Sprachtests erfolgreich mit diesen Einstellungen geprüft.

Scheinbar sind die Anschlüsse vertauscht internes Micro und Line-In. Daher kein Wunder das dann das interne Micro auf Line-In liegt und somit nicht reagiert.

Wie kann man das nun beheben ? muss mit de Layout oder der Pin-configuration zusammen hängen oder ? Habe aber leider **kein Clover**, so das die AppleALC.kext Lösung nicht geht. Ich habe auch keine Dsdt.aml in Betrieb ! Dieses **Medion Akoya P8610 kann ich nur mit Enoch 2839 booten** und geht auch somit alles, auch Sierra 10.12.4 Beta 1.

Das interne Micro würde ich trotzdem ganz gerne benutzen. Hat Jemand eine die wie man die Pin- Configuration ändern kann oder wie das mit den Layout-ID zusammenhängt ?

Mein Sound geht mit diesen 2 kexten siehe Anhang