

Erledigt

Mac Pro 2.1: fehlende AirPort-Karte nachgerüstet

Beitrag von „yoyo268“ vom 3. Februar 2017, 21:38

Hallo LOM!

Ja siehste läuft doch! Du solltest noch mal mit einem Borstenpinsel den Bereich zwischen dem Kühlkörper und der Airportkarte durchfegen. Manchmal reicht Luftfeuchtigkeit + solch kleinen Staubkügelchen zum britzeln, ist nicht böse gemeint. Aber wäre ja ärgerlich 😊

MfG YoYo