

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „macmac512“ vom 4. Februar 2017, 16:42

Auch mal ein kleines Update von meiner Seite.

Also der Skylake wird mit frischen Strom aus neuem Netzteil versorgt. Daher habe ich mal beide verfügbare WLAN/BT Karten getestet - im Skylake.

Ergebnis: Beide laufen, keine kaputt. 👍

Scheinen also entweder recht robust, oder das Netzteil so konzipiert, dass es nur selbst grillt.

Eigentlich freut mich das auch richtig. Immerhin nichts gegrillt und nur das Netzteil war im Eimer.

Allerdings frage ich mich wieso diese Karten offenbar in meinem Optiplex 760 nicht zum Laufen zu bringen sind.

Kann es vielleicht doch am SMBIOS liegen, das wäre beim Optiplex ein 10,1 iMac, da eben ein Core2 Quad Prozessor verbaut ist?

Aber was soll ich stattdessen nehmen? Hat hier vllt jemand Erfahrungen? Vielleicht sogar [@MacPeet?](#)

Natürlich würde ich das WLAN und BT gerne nativ integriert haben. ---> (Leider weiß meine Freundin von der Existenz von diesen BT/WLAN Dongles, also ist "ich brauche ein neues Mainboard/CPU/etc." leider nicht drin) 😊 😄