

Erledigt

Medion

Akoya

8610

ALC888

u.

HDAEnabler888.kext geht, nur internes Micro nicht.

Beitrag von „MacPeet“ vom 6. Februar 2017, 17:50

Also, Du machst gravierende Fehler. **Ich hatte ja geschrieben, Du sollst AppleALC ganz aus dem System entfernen.**

Mit einer gepatchten AppleHDA-Version geht es nicht, wenn die AppleALC noch im System liegt. Du brauchst auch erst einmal nicht mehr mit LayoutID 11 oder 28 testen, denn dies brachte ja nix, da wir ja festgestellt haben, dass anhand Deines codec_dump's die Knoten anders sind.

In der gepatchten AppleHDA ist überhaupt kein LineOut konfiguriert, so wie Du schreibst. Siehe oben Bild der PinConfig.

Was Du da jetzt bekommen hast ist der in AppleALC hinterlegte Codec für LayoutID 1, der für einen Desktop-Rechner gedacht ist.

Auf Anfang zurück:

Lösche die AppleALC (bitte weder in S/L/E, noch in Clover's Kext-Ordnern) !!!

sichere ggf. die originale vanilla AppleHDA für spätere Versuche.

Installiere diese gepatchte AppleHDA aus dem letzten Post von mir nach S/L/E mit z.B. KextUtility und baue den Cache neu auf.

Teste dies dann mit LayoutID 1 !

Diese gepatchte AppleHDA geht nur mit Capitan. Für Sierra müsste eine neue gepatcht werden.