

**Erledigt**

**Medion Akoya 8610 ALC888 u.**

**HDAEnabler888.kext geht, nur internes Micro nicht.**

**Beitrag von „theo55“ vom 6. Februar 2017, 22:07**

Danke für die wichtige Info... ich war der Annahme, das ALLE Änderungen mit codec\_dump auf der unbedingt notwendigen AppleALC beruhen.

Aber auch so schon beachtliche teils nutzbare Ergebnisse. Ok teste später alles noch mal mit NUR Layout-ID 1 und ohne jegliche AppleALC.

Danke bis hierher schon mal und ich gebe heute Nacht Ergebnisse.

Update: ja nach dem AppleALC entfernt und injectkext auf No ist es so, wie du es beschrieben hast, siehe 2 Bilder

Keine Microeingang und kein Line-Out und kein Digital-Out und kein internes Micro. Der Eingang kommt vom ManyCam-Programm, Tool für Webcams.

ok ich warte auf weitere Anweisungen Chef 😊