

**Erledigt**

## **Power Mac G5 - 2.7GHz Liquid-gekühlt: Wiederaufbau oder ....?**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 7. Februar 2017, 17:38**

Ne ganz einfache Schlauch-Schelle, die wohl nicht (mehr) dicht genug war. Und wirklich exakt nur der Trafo gegrillt! Wenn man genau hin sieht, ist an der Stelle auch noch etwas Alu-Oxyd zu sehen..