

macOS Sierra 10.12.4 Beta 1 - ACHTUNG BEI DER INSTALLATION

Beitrag von „MacGrummel“ vom 9. Februar 2017, 01:50

Starte den Rechner mal neu und stöpsel den (richtigen) Schirm erst an, wenn das BIOS durch ist. Das hatte bei meiner auch geholfen.. Wir kommen da langsam zu den gleichen Problemen wie mit der 480er..