

Erledigt

Probleme Boot OSX El Capitan auf X99-Sli Board

Beitrag von „cyonix“ vom 10. Februar 2017, 22:22

Habt gestern alles ans laufen bekommen. In PCIEX16_3 steckt ne ThunderboldEX II Karte drin.

CPU: i7 6800k @4,2Ghz

RAM: 32GB DDR4 3000

Mobo: Asus X-99A II BIOS: 1401 (EIST an, Turbo an, 4g aus, Multi 42, vcore:1,375v)

Graka: Nvidia 970 GTX

Geekbench 3: ~27500 Punkte

Bios Screens folgen...