

Erledigt

Synology NAS im Eigenbau

Beitrag von „modzilla“ vom 10. Februar 2017, 23:26

Wenn du meinst, dass gar kein Header vorhanden ist, dann ist das normal, da die Celerons so wenig ziehen, dass sie sich mit dem ATX Powerkabel begnügen.

Merkwürdig.....

Vielleicht mal BIOS resetten?!