

Erledigt

Synology NAS im Eigenbau

Beitrag von „Paktosan“ vom 11. Februar 2017, 02:41

Ich glaube, den Fehler gefunden zu haben. Im Intel Ark steht, dass der gerne DDR3L hätte, der ja mit 1,3V laufen kann, ich hab ihm aber normalen DDR3 gegeben, der 1,5V braucht. Wird wohl neuen RAM besorgen müssen 🤔