

Erledigt

Sierra und WLAN-PCI-Karte TP-Link TL-WN851ND

Beitrag von „MacPeet“ vom 12. Februar 2017, 12:54

[Zitat von Yosi](#)

..., aber vielleicht ist doch bei 10.11.xx Schluss.

Nee, bei mir läuft die mit Sierra, bzw. 10.12.4 Beta 2 auch ohne Probleme. Ich verwende die originalen Kexte und habe die DeviceID in AtherosWiFiInjector.kext eingetragen, den ich als Injector verwende. Damit läuft sie schon lange quasi OOB. Der toledaARPT.kext macht es genauso, auch da ist die DeviceID eingetragen und dient als Injector.

Bei Dir liegt aber eher ein anderes Problem vor, oder, denn sie wird ja erst einmal erkannt? Hast Du mehrere PCI-Slot's frei? Vielleicht mal den Slot wechseln. Es gab ja schon früher zu alten Win-Zeiten Probleme mit PCI-Karten, wenn man diese in den ersten Slot neben der Grafik steckte. Gab da oft Überlappungen bei den IRQ's. Evtl. auch mal mit darkwake experimentieren, wenn was einfriert. Ferner, hast Du vorher was anderes für Wifi genutzt? Vielleicht hat er noch was im nvram oder unter /Library/Preferences/SystemConfiguration in den Plist-Dateien. Vielleicht ein Ansatz.