

Erledigt

macOS 10.12 Sierra auf Lenovo T530 Grafik & CPU Probleme

Beitrag von „griven“ vom 12. Februar 2017, 19:18

Wenn es um XCPM auf IvyBridge geht ist der Hinweis bei den Kollegen von root86.com auf jeden Fall von Interesse beachte aber bitte das in dem Fall eine neue SSDT erstellt werden muss und ggf. auch die Frequency Vectors noch angepasst werden müssen damit XCPM vollständig funktioniert.