

Erledigt

ASUS ROG Strix x99 Gaming + i7 6850K = es kann los gehen?!

Beitrag von „MeO-Style“ vom 13. Februar 2017, 03:34

[@griven](#)

Das Problem, welches ich habe, ohne nullCPUPowerManagement.kext mag mein System gar nicht funktionieren!

Was ich endlich hinbekommen habe ist, und hier wieder **FETTES DANKE AN @DaTec**, dass nach dem Abschalten des Speedsteps im Bios, zumindest der korrekte CPU Auto Takt angepasst wird. Das System bleibt zwar >3.6Ghz und geht über den Boosttakt von 3.8Ghz bis hin zum Turbo von 4Ghz, doch fährt er im Idle nicht herunter, auf z.B. 1.2Ghz. Doch endlich macht sich jegliche, manuelle Änderung sofort in geekbench bemerkbar und wird im Intel Power Gadget korrekt angezeigt. ([LINK zum Thema](#))

Spoiler anzeigen

Werde es nochmals mit der SSDT.aml versuchen, aber verspreche mir nicht sonderlich viel davon.

Wie Du schon sagst. Mit Sicherheit fehlen mir die korrekten Patches.

Also, dran bleiben...

PS.: Durch das Entfernen der nullCPUPowerManagement.kext, wollte mein System nicht mehr booten. Das ging soweit, dass mein Bios die M.2 SSD nicht mal mehr erkennen wollte. Das hab ich wieder hinbekommen. Allerdings erkennt er die UEFI Bootpartition nicht, welche ich im Bios angebe. Hab Clover neu eingerichtet und entsprechendes Ordner Backup eingespielt. Nichts. Mittels Festplattendienstprogramm hab ich auch die M.2 geprüft. Soweit alles i.O. Was kann ich noch tun?