

Erledigt

HP Skylake Installation/Probleme/Lösung

Beitrag von „al6042“ vom 15. Februar 2017, 07:24

Wenn der KextsToPatch Eintrag nicht reagiert, liegt es daran, dass Clover beim Booten nur auf Kexte zugreifen kann, die Kexte Cache vorhanden sind.

Unter Umständen muss der zu bearbeitende Kexte noch unter "ForceKextsToLoad" hinzugefügt werden.

Achtung:

An der Stelle werden die Verzeichnisse mit Backslash und nicht mit Slash getrennt.

Das sollte dort also so aussehen:

Code

1. `\System\Library\Extensions\AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer.kext`