

Erledigt

Hackintosh Upgrade

Beitrag von „Rexima“ vom 16. Februar 2017, 16:52

Okay, ich habe es mir fast so gedacht.

Das Mainboard scheint wirklich nicht gut zu funktionieren.

Denn der CPU müsste ja mit Turbo Boost auf 3.6GHz steigen was aber nicht passiert, er bleibt bei 2.9GHz.

Jetzt habe ich die Befürchtung, dass ich dadurch Leistungseinbußen hatte...

Jetzt bin ich hingegangen und habe Intel SpeedStep deaktiviert und CPU Ratio auf Manuell gesetzt und einen Wert von 31(Standart:29) eingetragen.

Nun läuft das System unter Last auf ~3.1 GHz, wenn ich den CPU Ration auf 36 stelle, dann bleibt der Takt bei ca ~3.1GHz.

Ich hänge auch Bilder an mit der Default Konfiguration an.