

In Arbeit

XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30|4GB RAM) mit Sierra

Beitrag von „acanzoengel“ vom 16. Februar 2017, 23:16

[@BlackOSX](#)

Habe das Update 10.12.3 eingespielt und er zeigt mir noch immer i5 an. Beeinträchtigt aber das System nicht.

Dann habe ich mal Deine Kexte getestet. Da war die VoodooI2C nicht drin. Dadurch geht das Touchpad nicht.

Ist das Absicht oder habe ich da was verpasst und es geht bei Dir auch so? Mit der VoodooI2C läuft der Zeiger ja immer noch nach.

[@CrusadeGT](#)

Ich bin mit meinem Teil sehr zufrieden. Habe Dualboot OSX u. Win10 drauf. Einzig oben genanntes Problem mit dem Touchpad ist etwas störend.

@alle

Es gab hier mal die Diskussion wegen dem Netzteil.
folgende habe ich getestet:

macBook Air original 29W USB Type C - geht nicht

Anker Power Port+5 USB-C - geht

RavPower Modell RP-PC017 - geht

Beide Netzteile gehen mit folgendem USB 2.0 Type C Kabel - Aukey Modell CB-CD6