

Erledigt

Asus R541U Installations Hilfe bitte :)

Beitrag von „Broxhar“ vom 17. Februar 2017, 01:18

Moin moin.

Ich bekomme es einfach nicht hin auf meinem Laptop mac Sierra zu installieren.

Der Laptop startet ab einem gewissen Punkt immer wieder neu und ich hab echt keine Ahnung was ich machen musagen oder ob ich was falsch gemacht habe beim erstellen des USB-Sticks.

Leider konnte ich nichts zu meinem Problem finden, wußte aber auch nicht wo ich genau nach suchen sollte.

Die Boot flags die ich genutzt habe:

-v

GraphicsEnabler=No

nv_disable=1

USBBusFix=1

Technische Daten vom Laptop:

Arbeitsspeicher-Typ:

DDR4

Arbeitsspeicher-Größe:

12 GB

Prozessor:

Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (bis zu 3,10 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 3MB Intel® Smart-Cache)

Prozessor-Modell:

Core™ i5

Prozessor-Nummer:

i5-7200U

Prozessor-Taktfrequenz mit Turbo:

3.10 GHz

Grafikkarte:

NVIDIA® GeForce® 920M

Grafikspeicher dediziert:

2 GB