

Erledigt

Ihack bondi blue

Beitrag von „irgendwer79“ vom 5. August 2012, 22:18

...mal ein kleines Update zum bzw. vom bondi blue...

habe den e6750 gegen einen e8500 getauscht den ich in die Finger bekommen habe.
Da ich ihn da ja eh schon mal offen hatte.....

...habe ich mich nochmal an die Boxen gemacht. Leider schaffe ich es nicht, zwei simple kleine Verstärkermodule (Kemo M033) über das ATX Netzteil zu speisen. Es pfeift, quitscht und rauscht... Vermutlich interagiert da irgendwas mit der Regelung des Schaltnetzteils... oder irgendsowas. Ich hab schon mal n Kondensator (1200uf) parallel zur Spannung dran gehängt... Aber auch der konnte die Wogen nicht glätten.. Irgendwie schwingt da was, aber ich weiss noch nicht warum oder wie ich es verhindern kann.

Hat hier möglicherweise irgendwer bzw. irgendwer anders irgendwelche Ideen?

gruss
irgendwer