

Erledigt

Power Mac G5 - 2.7GHz Liquid-gekühlt: Wiederaufbau oder?

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 17. Februar 2017, 16:30

Während ich so in die Mainboard-lose 2.0GHz-Kiste reinschaue (die ja auch mal beim Vorbesitzer ein 2.7GHz Liquid-G5 war und wg. Pumpeninkontinenz runtergerüstet wurde), kam eine DHL-Benachrichtigung über ein Paket aus Niedersachsen! 😊

Geholt und ausgepackt: das MB von MacGrummel! 👍

Was lag näher als das MB in den leeren ex-2.7 zu verfrachten, da da auch das einzige 600W-NT drin war?!

Also war Schrauben angesagt und dann mal die CPU-Kühler-Kombi vorsichtig eingesetzt (ohne Seitenwand, um alles im Blick zu haben 😊) und nach sorgfältiger Überprüfung eingeschaltet: NIX!

Schauen und erkennen: ohne Front-Panel-Kabel geht auch nix. 😞

Dann aber Tatatata ... kein Bild ... plötzlich heulen die Lüfter hoch und es kommt ein Bild. 😊
Der Tiger ist da ... und das Forum auch, denn ich sitze am G5-2.7GHz!



Mir scheint aber, da passt Jemandem nicht, dass ich ein MB mit einer provisorischen, aber fremden CPU verbandelt habe. Oder die Lüfter müssen kalibriert werden. Oder Beides!

Auch die letzten beiden 1GB-Riegel wollen nicht so recht - muss ich noch testen, dann damit kommt kein Bild.

Wie auch immer: mal sehen, wenn MacGrummels CPU-Kühler-Einheit hier eintrifft.
Immerhin läuft die (Heul-)Kiste mit dem Brett. 😄

Gruß
LOM