

Erledigt Dell Optiplex 760 - Sierra

Beitrag von „Barth1998“ vom 19. Februar 2017, 09:10

[@MacPeet](#)

habe jetzt leider ein anderes problem

habe ich die letzten tagen schon beobachtet wenn das Gehäuse zu ist habe ich ein Hitze stau im Gehäuse so das mein CPU kern 1 und 2 bei fast 90 Crad sind zu hoch finde ich und das die platte 1 bei 45 crad ist und die ssd 46 crad ist

wie kann ich das irgendwie runter regeln dachte schon das ich ein bar löcher ins gehäuse bohre